

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José El Más Allá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0852-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PRIMERA FASE



Foto 3: RETIRO DE LAS ESTRUCTURAS ANTIGUAS



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE METAL



Foto 5: SUMINISTRO SUSTITUCIÓN DE MURO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE GALERA Y ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público