



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José El Más Allá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0852-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: VISTA FACHADA DE LAMINAY CAPOTES COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA Y SOPORTE METAL FINALIZADO



Foto 3: VISTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS ALDOSA Y PUERTAS DE METAL CON PASADOR FINALIZADO




Foto 4: VISTA DE INSTALACIÓN DE BALCON Y SUSTITUCIÓN DE CHAPA YALE FINALIZADO



Foto 5: VISTA DE INSTALACIÓN DE CANAL FINALIZADO



Foto 6: SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PUERTA Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DEL ÁREA DE RECREACIÓN FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

