

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO              | MUNICIPIO:                     | SAN MARTIN SACATEPEQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MIRAMAR           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-12-0904-43               | FECHA:                         | 20/05/2024              |



CUBIERTA DE LAMINA EN EJECUCION



TRABAJOS DE CUBIERTA DE LAMINA



TALLADO DE PARED



INSTALACION DE VENTANAS PVC Y BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Eliza Beth

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

