

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO              | MUNICIPIO:                     | SAN MARTIN SACATEPEQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MIRAMAR           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-12-0904-43               | FECHA:                         | 20/05/2024              |



SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA INSTALADA



SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES INSTALADOS



SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION



SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|