

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOBLATZÁN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0905-43	FECHA:	22/05/2024



Reparación de estufa de leña con chimenea.



Lavatrastos y azulejos en mesos de cocina



Sustitución de lámina, por lamina acanalada cal. 26.



Lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

