

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOBLATZÁN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0905-43	FECHA:	5/06/2024



Reparación de estufa de leña con chimenea.



Sustitución de llave de chorro en lavamanos.



Sustitución de lámina, por lamina acanalada cal. 26.



Sustitución de pila prefabricada de concreto de dos alas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

