

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENEGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. TOJ CON GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ CON GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-2736-43	FECHA:	05/072024




Colocación de azulejo en sanitarios.



Sustitución de repello y colocación de lámina troquelada.



Elaboración de estufa con chimenea de ladrillo.



Elaboración de mesa de trabajo.



Mejoramiento de drenaje.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

