

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENEGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA TOJ CON GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ CON GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-2736-43	FECHA:	5/07/2024




MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



REPARACION DE MESA DE TRABAJO



SUSTITUCION DE ESTUFA CON LADRIO Y CHIMENEA



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

