



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XE'UL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0005-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: Suministro, fabricación e instalación de rampa con baranda de metal.



Foto 2: Suministro y recubrimiento con playce



Foto 3: SUMINISTRO Y RECUBRIMIENTO DE EXTERIOR DE LA COCINA CON PLAYCE DE UN LADO DE LA CARA.



Foto 4: SUMINISTRO Y FABRICACION DE PARED DE BLOK



Foto 5: SUMINISTRO Y FABRICACION DE PARED BLOK



Foto 6: SUMINISTRO Y FABRICACION DE PARED BLOK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

