



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0005-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE PLAYCE EN COCINA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLAYCE FINALIZADO



Foto 3: VISTA INTERIOR DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TRONQUELADA



Foto 4: SUMINISTRO DE LAMINAS TRONQUELADA



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA CON BARANDA DE METAL



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOCK FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Comité



Firma y Sello Director Centro Educativo Público