



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-023
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Baños
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0374-43	FECHA:	26/04/2024



Foto1: RETIRO DE LÁMINAS



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO



Foto 5 : SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Los Baños
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-13-0374-43	FECHA	28/04/2024



Foto1 RETIRO TOTAL DE LAMINAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO



Foto 4: SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

