



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldas Los Baños
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0374-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA INTERIOR DE AULA A MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO



Foto 4: VISTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

