



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0375-43	FECHA:	08/05/2014



Foto 1: Estructura de techo de patio entre modulo 1 y 2



Foto 2: Entechado de patio entre modulo 1 y 2



Foto 3: Reparación y reforzamiento de estructura en bodega.



Foto 4: Instalación de lámina en bodega.



Foto 5: Remozamiento e instalación de puerta de metal en bodega.



Foto 6: Fabricación e instalación de gradas de metal con baranda para subir al segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

→ 
Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro

