




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	DURANTE	FINAL
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	☐	☐	☒
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	MUNICIPIO:		ALMOLONGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0375-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		ALDEA LAS DELICIAS
		FECHA:		19/05/2024

 Foto 1: Estructura de techo de patio entre módulo 1 y 2 al 100%.	 Foto 2: Entechado de patio entre módulo 1 y 2 finalizado.
 Foto 3: Reparación y reforzamiento de estructura en bodega terminado.	 Foto 4: Instalación de lámina en bodega al 100%.
 Foto 5: Remozamiento e instalación de puerta de metal en bodega al 100% finalizado.	 Foto 6: Fabricación e instalación de gradas de metal con baranda para subir al segundo nivel concluido al 100%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello del Director Centro Educativo
---	---