



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHOQUIAC, ALDEA CHIRIQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0010-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: Vista aerea de areas a intervenir con suministro e instalacion de estructura portante y cubierta



Foto 2: VISTA FRONTAL DEL EDIFICIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE VISTA AEREA



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE VIATA INTERNA.



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta
Paraje Choquiach
Comité Educativo
Aldea Chiriquiach
Quetzaltenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Paraje Choquiach
Dirección
Aldea Chiriquiach
Quetzaltenango