



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHOQUIAC, ALDEA CHIRIJQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0010-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: VISTA AEREA DE CUBIERTA COLOCADA AL 100%




Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL, FINALIZADO



Foto 3: VISTA INTERNA DE AULAS CON ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA AL 100%.



Foto 4: VISTA INTERIOS DE PASILLO AL 100%



Foto 5: VISTA DE PERFIL DE AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, FINALIZADA



Foto 6: VISTA FRONTA DE LAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO AL 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

