

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xolquiac, Aldea Chirijquiac,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0012-43	FECHA:	02/07/2024




Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: RETIRO DE MADERA DEL TECHO



Foto 3: COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA LAMINA




Foto 4: FUNDICIÓN DE PISO



Foto 5: SEPARACIÓN DE BLOQUES Y FUNDICIÓN DE PISO



Foto 6: FUNDICIÓN DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

