

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xolquiac, Aldea Chiriquiac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0012-43	FECHA:	02/07/2024



Foto1: VISTA EXTERIOR ENTECHADO DEL AULA



Foto 2: VISTA EXTERIOR ENTECHADO DE COCINA



Foto 3: VISTA EXTERIOR TECHO DE PILA



Foto 4: VISTA FUNDICIÓN LADO PONIENTE DEL PATIO



Foto 5: VISTA EXTERIOR LAMINA DE COCINA



Foto 6: VISTA FUNDICIÓN COMPLETA DEL PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

