

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango              | MUNICIPIO:                     | Cantel                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Avenida Francisco García Rodas, Pasac II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-14- 0015- 43             | FECHA:                         | 12/07/2024                               |



Foto 1: remozamiento de muro de aula 1




Foto 2: remozamiento de techo, aula 1



Foto 3: suministro e instalación de techo, aula 1



Foto 4: suministro e instalación de techo, aula



Foto 5: remozamiento de columnas, aula 2



Foto 6: remozamiento de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

