



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

|                             |                             |                                |                                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango              | MUNICIPIO:                     | Cantel                                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Avenida Francisco García Rodas, Aldea Pasac II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-14-0015-43               | FECHA:                         | 23/08/2024                                     |



Foto 1: Remozamiento de muro



Foto 2: Remozamiento de estructura de techo



Foto 3: Remozamiento de puerta aula 1



Foto 4: Remozamiento de techo



Foto 5: Remozamiento aula 2, techo, muro, iluminación



Foto 6: Remozamiento de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

