



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuixkieq Tulul, Cantón Chuisuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 14 - 0017 - 43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: proceso de colocación de lamina troquelada calibre 24



Foto 2: proceso de colocación de lamina troquelada calibre 24



Foto 3: Colocación de piso granito



Foto 4: Colocación de piso granito



Foto 5: proceso de instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.