



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuixkieq Tulul, Cantón Chuisuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 14 - 0017 - 43	FECHA FINALIZACIÓN:	22/11/2024



Foto1: Finalización de sustitución de lamina troquelada




Foto 2: Finalización de sustitución de lamina troquelada




Foto 3: Finalización de Colocación de piso Granito



Foto 4: Finalización de colocación de piso granito



Foto 5: Terminación de instalación eléctrica




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
---	---	--	---