

ESTADO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ELISA MOLINA DE STHALL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PASAC II
GO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0401-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PRIMERA FASE



Foto 3: PINTURA Y REPARACIÓN DE PORTONES DE INGRESO




Foto 4: PINTURA Y REPARACIÓN DE PORTONES DE INGRESO



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS



Foto 6: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar


Firma y Sello Director Centro Educativo Público