



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PASAC I C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 14 0404 43	FECHA:	4/07/2024




Foto1: Verificación de drenaje para pila de cocina



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN EL AULA.



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION PILA COCINA



Foto 5: SUMINISTRO E INTALACION DE PUERTAS METALICAS




Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE PILAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

