

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACIÓN AGROPECUARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ERA. AVENIDA 6-33 ZONA 1 BARRIO EL CALVARIO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0411-45	FECHA:	15/06/2024




Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PRIMERA FASE



Foto 3: COLOCACIÓN DE ADOQUIN



Foto 4: TRABAJO DE PREPARACIÓN DE TIERRA



Foto 5: ZANGEO PARA COLOCACIÓN DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS



Foto 6: COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---