

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACIÓN AGROPECUARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ERA. AVENIDA 6-33 ZONA 1 BARRIO EL CALVARIO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0411-45	FECHA:	02/07/2024




Foto1: LÁMINA COLOCADA EN LOS MÓDULOS 2



Foto 2: VISTA PANORÁMICA DE LÁMINAS NUEVAS INSTALADAS



Foto 3: VISTA PANORÁMICA DE LA INSTALACIÓN DE ADOQUIN



Foto 4: ADOQUÍN COLOCADO AL 100%



Foto 5: DRENAJE INSTALDO AL 100% Y CON ADOQUÍN



Foto 6: RUTA 2 DE DRENAJE INSTALADO Y CUBIERTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---