

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Xejuyup, Cantel, Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-2726-43	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: Sumistro e instalación de canal para agua pluvial.



Foto 2: Suínistro y aplicación de pintura en la parte exterior de las paredes.



Foto 3: Suministro e instalación de drenaje.



Foto 4: Reparación de banqueta



Foto 5: Reparación baños




Foto 6: Reparación de drenaje general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público