

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0914-2726-43	FECHA:	16/07/2024



Foto 1: Colocación de Canal de agua pluvial al 100%



Foto 2: Aplicación de pintura en exterior de paredes



Foto 3: Instalación y suministro de baños al 100%



Foto 4: Arreglo de banqueta



Foto 5: Arreglo de drenaje general y tragante




Foto 6: Instalación y arreglo de pilas pequeñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

