

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PASAC PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-3094-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 1: Mantenimiento de muros con repello e impermeabilización



Foto 2: Suministro e instalación de mesas de trabajo y estantería para cocina.



Foto 3: Sustitución y mantenimiento de cuneta de agua pluvial



Foto 4: Sustitución de piso cerámico en dirección




Foto 5: Mantenimiento de muro perimetral



Foto 6: Saneamiento y deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

