

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PASAC PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-3094-43	FECHA FINALIZACION:	16/11/2024




Foto 1: Mantenimiento de muros con repello e impermeabilización



Foto 2: Suministro e instalación de mesas de trabajo y estantería para cocina.



Foto 3: Sustitución y mantenimiento de cuneta de agua pluvial



Foto 4: Sustitución de piso ceramico en dirección



Foto 5: Mantenimiento de muro perimetral



Foto 6: Saneamiento y deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

