



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Urbina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-3095-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Vista del espacio de construcción



Foto 2: Vista del espacio del terreno a construir el muro perimetral..



Foto 3: Vista de la construcción del portón del muro perimetral



Foto 4: Vista de la colocación de poste del muro perimetral



Foto 5: Vista del muro perimetral



Foto 6: Final del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Elena Salas
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

