



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Urbina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-3095-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1. Vista del primer portón interior del muro perimetral



Foto 2. Vista del primer portón del muro perimetral



Foto 3: Vista del muro perimetral Interior



Foto 4: Vista del muro perimetral Exterior




Foto 5: Vista del muro perimetral Exterior Final



Foto 6: Vista del muro perimetral Interior final

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---