



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Plan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0007-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: puertas quitadas



Foto 2: Láminas quitadas del techo



Foto 3: Los inodoros quitados




Foto 4: Suministro e instalación de repellos




Foto 5: Sustitución de muros



Foto 6: Finaliza la colocación de láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

