

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

|                             |                |                                |                 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | Huitán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Plan |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-15-0007-43  | FECHA:                         | 22/05/2024      |



Foto 1: Vista de puertas de los baños




Foto 2: Vista de puertas de gabinetes en la cocina



Foto 3: Vista exterior de techo de baños



Foto 4: Vista de sustitución de inodoros




Foto 5: INTERIOR DELAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO



Foto 6: Vista de suministro de repello y sustitución de muros finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

