



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0008-43	FECHA:	17/05/2024




Foto1: LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA




Foto2: LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la GPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

