



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS MÉNDEZ, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0009-43	FECHA:	28/04/2024



Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS




Foto 2: RETIRO DE YOIS



Foto 3: SEPILLADO, LIJADO Y PINTADO DE YOIS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 5: INSTALACIÓN DE YOIS PINTADO



Foto 6: COLOCACIÓN DE LÁMINAS TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---