

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS MÉNDEZ, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0009-43	FECHA:	16/05/2024



Foto1: INTERIOR DE LAS AULAS, INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: INSTALACIÓN DE BALCONES



Foto 4: FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE BALCONES




Foto 5: INTERIOR DELAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO



Foto 6: PROYECTO FINALIZADO 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

