

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Buena Vista II, aldea Huitancito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0010-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Vista del techo del aula y de los servicios sanitarios



Foto 2: Vista de la lamina troquelada, estructura de soporte con metal galvanizado y sistema electrico del interior del aula



Foto 3: Vista de los baños con paredes de mampostería y tres puertas de metal




Foto 4: Vista de cambio de vidrios claro de 5mm en la ventanas



Foto 5: Vista de los valcones en ventanas



Foto 6: Vista de la torta de concreto, techo del aula y los baños, paredes de mampostería de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

COMITÉ EDUCATIVO
COEDUCA
Sector Buena Vista II
Firma y sello del Presidente de la OPE
Huitán, Quetzaltenango

ESCUELA ESCUELA RURAL MIXTA
Sector Buena Vista II
DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Quetzaltenango