



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

PRA-FOR-1
Versión

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0419-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PRIMERA FASE



Foto 3: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO




Foto 4: INSTALACIÓN DE TUBO DE CHIMINEA DE 8 PULGADA DE CEMENTO.



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE.



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---