



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0419-43	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO FINALIZADO



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE DOS PUERTAS DE METAL, LAMINA PARA LA MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE LOS BAÑOS.



Foto 3: VISTA INTERIOR DE LA DIRECCIÓN. CON MANTENIMIENTO DE PISO CERAMICO TERMINADO.



Foto 4: VISTA DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHIMINEA, TERMINADA



Foto 5: INTERIOR DE LA COCINA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE FINALIZADA.



Foto 6: VISTA EXTERIOR DE LAS AULAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA FINALIZADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público