



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0421-43	FECHA:	10/06/2024




Foto1: VISTA INTERIOR DEL MURO TERMINADO AL 100%



Foto 2: VISTA INTERIOR DEL MURO TERMINADO AL 100%



Foto 3: VISTA INTERIOR DEL MURO TERMINADO AL 100%



Foto 4: VISTA EXTERIOR DEL MURO TERMINADO AL 100%



Foto 5: VISTA DE LA RAMPA TERMINADA AL 100%



Foto 6: VISTA DEL PORTÓN INSTALADO AL 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

