



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

123  
PRA-FOR-1  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

|                             |                |                                |                           |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | HUITÁN                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Xemu, Aldea Paxoj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-15-0422-43  | FECHA:                         | 6/05/2024                 |




Foto 1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS MODULO 1 Y MODULO 2




Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE TECHO MODULO 1




Foto 3: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE LAMINA DE TECHO MODULO 2




Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICA Y PORTERIAS DE BASQUETBOOL METALICA



Foto 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PERIMETRAL



Foto 6: MANTENIMIENTO DE BARANDA METALICA Y MURO PERIMETRAL DE MAYA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

