



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xemu, aldea Paxoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0422-43	FECHA:	14/05/2024




Foto1: VISTA DE INTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADA MODULO 1




Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO MODULO 2



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PORTERIAS METALICAS



Foto 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE BARANDA METÁLICA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE MAYA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

