



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA EMPALIZADA, ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0423-43	FECHA:	30/04/2024



Renglón 7: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MALLA DE CIRCULACIÓN Y TUBOS GALVANIZADOS




Nuevo Renglón de trabajo: Suministro e Instalación de energía eléctrica en dos aulas y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

