



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐


FINAL

☒


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA EMPALIZADA, ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0423-43	FECHA:	14/05/2024




Renglón 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES FINALIZADO



Renglón 2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FINALIZADO



Renglón 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS FINALIZACIÓN



Renglón 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DURALITA POR LÁMINA TROQUELADA FINALIZADA



Renglón 5: SUMINISTRO DE TANQUE DE AGUA POTABLE FINALIZADA



Renglón 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS METÁLICAS FINALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

