



Ministerio de Educación
GUATEMALA

PRA-FOF
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	HUITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LOMA, ALDEA VIXBEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0424-43	FECHA:	7/06/2024




Foto1: SUMINISTRO DE SOPORTE DE ESTRUCTURA DE LAMINA



Foto 2: SUMINISTRO DE ESTUFA DE COCINA



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN EL TECHO



Foto 4: SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VENTANA DE COCINA PBC



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE PASILLOpp





Foto 6: SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PUERTA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público