



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PM-01-UM-142
Versión 1

SITUACIÓN DE FICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ECUM Fray Bartolomé de las Casas JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-16-3910-43	FECHA	17/05/2024



Foto 1: Sustitución de pisos en la cocina



Foto 2: Sustitución de pisos en el laboratorio.



Foto 3: Sustitución de inodoros, mantenimiento de puerta de metal.



Foto 4: Instalación eléctrica luminaria.



Foto 5: Suministro y aplicación de pintura en interior de aulas.



Foto 6: Sustitución de lamina troquelada calibre 26 y estructura portante de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la Junta Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público