



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PPA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

FINAL

8

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Zuni
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EDUM Fray Bartolomé de las Casas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	8a. Avenida 1-44 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-16-3910-43	FECHA	12/06/2024



Foto 1: Sustitución de piso en la cocina finalizado.



Foto 2: Sustitución de piso en el laboratorio de computación finalizado.



Foto 3: Sustitución de inodoros, mantenimiento de puerta de metal, finalizado.



Foto 4: Instalación eléctrica luminaria, finalizado.



Foto 5: Suministro y aplicación de pintura en interior de aulas, finalizado.



Foto 6: Sustitución de lámina trequelada calibre 26 y estructura portante de metal, finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotografías.

Firma y Sello del Presidente de la

CONSEJO
EDUCATIVO

QUETZALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público