



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DE TERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Caserio Nuevo Mujulá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Nuevo Mujulá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0026-43	FECHA	28/05/2024



Foto 1: RETIRO DE VENTANAS ANTIGUAS DE METAL



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE PVC PRIMERA FASE



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: COLOCACIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS




Foto 6: FINALIZACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐





DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Caserio Nuevo Mujulá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Nuevo Mujulá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0026-43	FECHA	28/05/2024



Foto1: RETIRO DE GALERA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ANTICORROSIVO PRIMERA FASE



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

