



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRG-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0041-42	FECHA	2/10/2024



Suministro e instalacion de estructura metalica para techado



ro e instalacion de lamina troquelada calibre 26



Suministro y sustitucion de canal y bajadas de agua



Sustitucion de chapa de puerta con chapa yale




Suministro y sustitucion de sistema electrico



Reparacion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anexar al cuerpo de hojas.

Firma y sello del Presidente de la RPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-121
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0041-42	FECHA	2/10/2024



Mantenimiento con pintura anticorrosiva a estructura de ventanas



Suministro y aplicación de pintura de aceite en muro perimetral



Suministro e instalación de malla en área de patio



Suministro y reparación de grifos en lavamos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la D.E.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

